



---

---

Nicoya, 7 de enero de 2025.

**Informe de Inspección**

**Nº 003-2025.**

Se realizo inspección de campo solicitada por medio del trámite 21467-2024 a nombre de Daniela Carrillo Villegas a la comunidad de Loma Bonita específicamente, 300 metros al este del Salón Comunal del lugar el día Lunes 06 de enero del año en curso, de lo cual se indica lo siguiente;

- ✓ Se llega al lugar y se localiza vía telefónica a la señora Daniela Carrillo, en la cual indico la necesidad de la colocación de un paso de alcantarilla en el camino publico ya que en tiempo de invierno los vecinos de la comunidad sufren problemas de inundación en sus casas de habitación por motivo que el paso que se encuentra colocado es insuficiente para la cantidad de agua que pasa por él.
- ✓ Se toman medidas del paso de alcantarilla existente, paso de Ø 46cm de diámetro interno con cabezal CA.1 de entrada.
- ✓ Según nos indicaron en la inspección se quiere colocar una segunda línea de alcantarillas a la par del paso existente, los vecinos se organizaron para realizar la compra de alcantarillas de Ø 61 centímetro de diámetro interno para canalizar las aguas hasta el paso del yurro.
- ✓ Se revisan las alcantarillas que compraron los vecinos de la comunidad y las mismas son alcantarillas convencionales no reforzadas.
- ✓ De acuerdo a la nota enviada los vecinos solicitaron dicha inspección para que se les otorgue el permiso de la colocación del paso de alcantarilla y que los vecinos se organizaran para realizar la colocación del paso y la construcción de los respectivos cabezales.



**Ver Fotos Adjuntas.**



**Punto donde va a colocar el nuevo paso de alcantarilla, indicado en la flecha de color azul.**

En cuanto el análisis de dicha inspección se cita lo siguiente;


1. Según el inventario de caminos públicos que cuenta el departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Nicoya, el mismo se encuentra registrado como camino público con código de camino C 5-02-312, (ENT.N.18) Loma Bonita, 85 metros del super tempisque (ENT. Antigua.N.18) Loma Bonita Super Viña del Mar.
2. En acuerdo a la solicitud enviada sobre la respectiva inspección se le indica a los vecinos de la comunidad de Loma Bonita que se les otorga el permiso para realizar los trabajos de colocación de un paso de alcantarillas como lo solicitaron en la nota.
3. Cabe indicar que el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Nicoya les brindara el aporte de 7 alcantarillas reforzadas para de clase C-III 76 para carreteras de 1,25cm cada una, con Ø80cm de diámetro interno y los agregados para la construcción de cabezales de tipo CA.1 de entrada y TM-1 de salida para el diámetro indicado.




- 
4. Se les indica que en el momento que se vallan a realizar los respectivos trabajos que comprenden la colocación del paso de alcantarilla y la construcción de los cabezales pueden solicitar al departamento de la Unidad Técnica la visita al campo de un inspector para que los guie con los trabajos a realizar.
  5. Es importante tomar en consideración que la municipalidad se encuentra iniciando trabajos con presupuesto ordinario del año 2025 en cual se está realizando la inclusión al sistema, de manera que se les informara por vía telefónica del día que se va a realizar la entrega de los materiales y de las alcantarillas.

Dicha inspección fue realizada por los inspectores de la Unidad Técnica de Gestión Vial Eduardo Marchena Calderón y Alan Obando Madrigal.

Atentamente;

  
  
Eduardo Marchena Calderón  
Inspector UTGV.

  
  
Alan Obando Madrigal  
Inspector UTGV.